


Rapor Numarası	: 1522-40EK560
Ekspertiz Paketi	: Esnaf Paket
Rapor İçeriği	: İş Emri
Plaka	: 40EK560
Tarih/Saat	: 21/08/2023 13:17/13:28
TSE HYB Numarası	: 40 HYB 2204



Şasi Numarası	: WDF63970313843298
Kilometre	: 109991 Km
Marka	: Mercedes-Benz
Model	: VITO
Renk	: Siyah
Model Yılı	: 2013
Yakıt Tipi	: DİZEL
Şanzıman Tipi	: Manuel
Motor Hacmi	: 2.2
Beygir Gücü	: 136

1-Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruş ve çizikler ekspertiz kapsamı dışındadır.
2-İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Oto Ekspertiz Merkezi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
3-İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
4-Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlar- dan Oto Ekspertiz Merkezi sorumlu değildir.Tespit edilen hususları yetkili serviste kontrol ettirmeyi unutmayınız.
5-Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Oto Ekspertiz Merkezinin sorumluluğunda değildir.
6- Raporadaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Oto Ekspertiz Merkezi panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.Araç yol bakımlarının yapılması tavsiye olunur.
7-Araç testi esnasında alıcı ve satıcı bekleme salonunda bekleyeceğimi ve ekspertiz rapor sonucu ne olursa olsun ödeme işlemini gerçekleştireceğimi,aracın km ve hasar kaydı kontrol işlemini hizmet paketime dahil olmadığı sürece kendim yapacağımı ve yukarıda belirtilen hususları okuyup anlayarak imza altına aldığımı TAAHHÜT ederim.

ALICI BİLGİSİ

YETKİLİ

SATICI BİLGİSİ


KIRŞEHİR SANAYİ VE TİCARET ODASI



Plaka	: 40EK560
Tarih	: 21/08/2023 13:17/13:28
Rapor İçeriği	: Kaporta/Boya Kontrolleri
Yakıt Tipi / Vites Tipi	: Manuel / DİZEL
Marka / Model / Yıl	: Mercedes-Benz / VITO / 2013
Kilometre	: 109991 Km

Rapor Numarası : 1522-40EK560

-----> SOL



Ek Tespitler :

-----> SAĞ

Sol Ön Şase	: Orijinal
Sol Ön Podye	: Orijinal
Sol Ön Amortisör Kulesi	: Orijinal
Sol Ön Direk	: Orijinal
Sol Orta Direk	: Orijinal
Sol Üst Direk	: Orijinal
Sol Arka Şase	: Orijinal
Arka Panel	: Orijinal
Havuz Sacı	: Orijinal

Sağ Ön Şase	: Orijinal
Sağ Ön Podye	: Orijinal
Sağ Ön Amortisör Kulesi	: Orijinal
Sağ Ön Direk	: Orijinal
Sağ Orta Direk	: Orijinal
Sağ Üst Direk	: Orijinal
Sağ Arka Şase	: Orijinal
Ön Panel	: Orijinal
Taban Sacı	: Orijinal

SÖK TAK PARÇALAR ORJİNALİYLE DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR
ARAÇ ETRAFINDA MUHTELİF YERLERDE EZİK VE GÖÇÜKLER MEVCUT
RAPORLARDA ARAÇ İÇİN BELİRTİLEN DURUMLAR AAYNI KMDE GEÇERLİDİR
KM VE AİRBAG GARANTİMİZ YOKTUR




TSE BELGELİ
EKSPERTİZ NOKTASI

Rapor Numarası : 1522-40EK560

Plaka	: 40EK560
Tarih	: 21/08/2023 13:17/13:28
Rapor İçeriği	: Dinamometre Testi
Yakıt Tipi / Vites Tipi	: Manuel / DİZEL
Marka / Model / Yıl	: Mercedes-Benz / VITO / 2013
Kilometre	: 109991 Km

MOTOR PERFORMANS ORANI

%87



Fabrika Verisi	: 136	HP	100	KW
Ölçülen Maksimum Motor Gücü	: 118	HP	87	KW
Minimum Hız	: 55 Km/s			

EK AÇIKLAMALAR

